



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : [svic80500r@istruzione.it](mailto:svic80500r@istruzione.it)

### CAPITOLO 6

## RISCHI RELATIVI LE STRUTTURE E PIANO DI INTERVENTO SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA VIA DEI CHA' LAIGUEGLIA

|  |   |
|--|---|
| 6.1 Descrizione dell'edificio.....           | 2 |
| 6.2 Piano di intervento e miglioramento..... | 4 |
| 6.3 Documenti di riferimento .....           | 4 |

|           |             |                 |                         |                              |                  |
|-----------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|------------------|
| 3         | 01/07/2022  | Carlo Mosca     | Michele Formica         | Marco Saettone               | Claudia Faedo    |
| 2         | 08/11/2021  | Laura Bocca     | Michele Formica         | Marco Saettone               | Giovanna Fechino |
| 1         | 13/04/2021  | Laura Bocca     | Silvio Peri             | Marco Saettone               | Giovanna Fechino |
| <b>N°</b> | <b>DATA</b> | <b>R.S.P.P.</b> | <b>DATORE DI LAVORO</b> | <b>MEDICO<br/>COMPETENTE</b> | <b>RLS</b>       |



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : [svic80500t@istruzione.it](mailto:svic80500t@istruzione.it)

### 6.1 Descrizione dell'edificio



Il plesso è inserito nel contesto urbano del Comune di Laigueglia attraverso accesso carrabile difficoltoso per mezzi di grandi dimensioni e in senso unico.

Antistante alla scuola è presente un ampio parcheggio.

La scuola stessa è costituita da edificio su tre piani che ospita i tre gradi scolastici ed è collegato ad un'ampia palestra comunale tale da contenere un campo regolamentare di pallacanestro/pallavolo e relative gradinate.

Sono presenti terrazzamenti accessibili e un'entrata pedonale ai piani superiori.

La struttura è in cemento sormontata da un lastrico solare piano accessibile solo attraverso porte chiuse a chiave

Il sistema di riscaldamento è comune per i tre ordini scolastici

| Scuola      | Aule | Piani       |           | Aule speciali          |            |                 |          |          | Palestra  | Area Esterna  | Parcheggio | Impianti  |            |
|-------------|------|-------------|-----------|------------------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|
|             |      | Fuori terra | Interrati | Laboratori Informatica | Biblioteca | Laboratori vari | Cucine   | Sala     |           |               |            | Ascensore | Montascale |
| <b>Sede</b> |      | <b>3</b>    | <b>0</b>  | <b>1</b>               | <b>1</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>SI</b> | <b>Estesa</b> | <b>Si</b>  | <b>Si</b> | <b>No</b>  |



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : [svic80500t@istruzione.it](mailto:svic80500t@istruzione.it)

|                            | <b>Rischio</b> | <b>Misure di prevenzione</b>  |  |
|----------------------------|----------------|---|--|
| Stato generale             | Accettabile    | L'edificio è in buono stato di manutenzione.  |  |
| Stato Infissi              | Accettabile    | Infissi di recente fattura  |  |
| Porte e Portoni            | Accettabile    | L'accesso alla scuola avviene/può avvenire tramite accessi (almeno 2)                               |  |
| Pavimentazione interna     | Accettabile    |   |  |
| Pavimentazione esterna     | Accettabile    |   |  |
| Impianti elettrici         | Media          | Tenere sempre chiusi i quadri elettrici   |  |
| Scale                      | Accettabile    |   |  |
| Illuminazione              | Basso          | Nessuna criticità riscontrata   |  |
| Segnaletica                | Accettabile    | Da effettuare alcune migliorie nell'inserimento della cartellonistica d'emergenza (cfr planimetrie) |  |
| Sistema allarme            | Basso          |   |  |
| Stoccaggio prodotti        | Accettabile    |   |  |
| Stato delle vie di fuga    | Accettabile    |   |  |
| Microclima                 | Accettabile    |   |  |
| Cassetta di primo soccorso | Basso          | Verificare periodicamente contenuto   |  |
| Rischio scivolamento       | Medio          |   |  |



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : [svic80500t@istruzione.it](mailto:svic80500t@istruzione.it)

### 6.2 Piano di intervento e miglioramento

| Intervento/Anomalia | Priorità di intervento | Responsabile dell'intervento | Note |
|---------------------|------------------------|------------------------------|------|
|                     |                        |                              |      |
|                     |                        |                              |      |
|                     |                        |                              |      |

### 6.3 Documenti di riferimento

- Registro antincendio