



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it

CAPITOLO 5

RISCHI RELATIVI LE STRUTTURE E PIANO DI INTERVENTO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA VIA MUSSO ANDORA MOLINO

5.1 Descrizione dell'edificio.....	2
5.2 Piano di intervento e miglioramento.....	4
5.3 Documenti di riferimento	4

3	01/07/2022	<i>Carlo Mosca</i> Carlo Mosca	Michele Formica	Marco Saettone	Claudia Faedo
2	08/11/2021	Laura Bocca	Michele Formica	Marco Saettone	Giovanna Fechino
1	13/04/2021	Laura Bocca	Silvio Peri	Marco Saettone	Giovanna Fechino
N°	DATA	R.S.P.P.	DATORE DI LAVORO	MEDICO COMPETENTE	RLS



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it

5.1 Descrizione dell'edificio



La sede è costituita da UN edifici in ambito isolato e recintato con estensione massima di due piani. L'edificio è costituito struttura portante in cemento armato e ampi spazi interni inframezzati da tramezze interne. La copertura è composta da tetto a spiovente

La distribuzione verticale è gestita tramite scale interne.

All'interno della struttura sono presenti anche altri locali tra cui una mensa atta ad accogliere tutta la popolazione scolastica e una palestra

Presente nido comunale con accesso separato al primo piano sopra i locali dell'infanzia.

Scuola	Aule	Piani		Aule speciali					Palestra	Area Esterna	Parcheggio	Impianti	
		Fuori terra	Interrati	Laboratori Informatica	Biblioteca	Laboratori vari	Cucine	Sala				Ascensore	Montascale
Sede		2	1	0	1	0	0	4	SI	Estesa	Si	Si	No



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it

	Rischio	Misure di prevenzione	
Stato generale	Accettabile	L'edificio è in buono stato di manutenzione.	
Stato Infissi	Accettabile	Infissi di recente fattura	
Porte e Portoni	Accettabile	L'accesso alla scuola avviene/può avvenire tramite accessi (almeno 3)	
Pavimentazione interna	Accettabile		
Pavimentazione esterna	Media	La pavimentazione esterna è priva di protezione in caso di caduta da parte dei bambini dell'infanzia.	
Impianti elettrici	Media		
Scale	Accettabile	Non sono presenti antisdrucchiolo nelle scale interne	
Illuminazione	Basso	Nessuna criticità riscontrata	
Segnaletica	Accettabile	Da effettuare alcune migliorie nell'inserimento della cartellonistica d'emergenza (cfr planimetrie)	
Sistema allarme	Basso		
Stoccaggio prodotti	Accettabile		
Stato delle vie di fuga	Accettabile		
Microclima	Accettabile		
Cassetta di primo soccorso	Basso	Verificare periodicamente contenuto	
Rischio scivolamento	Medio		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it

5.2 Piano di intervento e miglioramento

Intervento/Anomalia	Priorità di intervento	Responsabile dell'intervento	Note
Installazione paracolpi su radiatori	media	IC/Comune Andora	
Adeguamento segnaletica d'emergenza	Alta	IC	

5.3 Documenti di riferimento

- Registro antincendio