



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : svic80500r@istruzione.it

CAPITOLO 7

RISCHI RELATIVI LE STRUTTURE E PIANO DI INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA “B.CROCE” VIA CAVOUR ANDORA

7.1 Descrizione dell'edificio.....	2
7.2 Piano di intervento e miglioramento.....	4
7.3 Documenti di riferimento	4

3	01/07/2022	<i>Carlo Mosca</i> Carlo Mosca	Michele Formica	Marco Saettone	Claudia Faedo
2	08/11/2021	Laura Bocca	Michele Formica	Marco Saettone	Giovanna Fechino
1	13/04/2021	Laura Bocca	Silvio Peri	Marco Saettone	Giovanna Fechino
N°	DATA	R.S.P.P.	DATORE DI LAVORO	MEDICO COMPETENTE	RLS



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 9 0 0 5 1 5 7 0 0 9 2

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it

7.1 Descrizione dell'edificio



Il plesso è inserito nel contesto urbanistico del comune di Andora, in posizione centrale. L'edificio ha delle pertinenze estese che includono anche un campo sportivo esterno ed è costituito da due edifici comunicanti nel quale è inserita anche una mensa al servizio di entrambi gli ambiti scolastici. Tutto l'edificio è servito da una sola centrale termica. La struttura è di cemento armato e si divide in tre settori principali, di cui due a supporto della didattica costituiti da edifici a tre livelli e uno centrale d'unione che contiene la mensa. La mensa è sormontata da un terrazzo calpestabile. Per l'accesso ai piani superiori sono presenti scale, interne ed esterne e ascensori.



Scuola	Aule	Piani		Aule speciali					Palestra	Area Esterna	Parcheggio	Impianti	
		Fuori terra	Interrati	Laboratori Informatica	Biblioteca	Laboratori vari	Cucine	Sala				Ascensore	Montascale
Croce		3	0	1	2	2	0	0	SI	Estesa	Si	Si	No



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 9 0 0 5 1 5 7 0 0 9 2

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it

	Rischio	Misure di prevenzione	
Stato generale	Medio	L'edificio è in buono stato di manutenzione. Sono presenti problematiche d'infiltrazione nel locale mensa che ne rendono non agibile una piccola porzione.	
Stato Infissi	Accettabile	Infissi di recente fattura	
Porte e Portoni	Accettabile	L'accesso alla scuola avviene/può avvenire tramite accessi (almeno 3)	
Pavimentazione interna	Accettabile		
Pavimentazione esterna	Media	Presenti situazione di possibile scivolosità in corrispondenza delle scale e delle rampe esterne	
Impianti elettrici	Media	Tenere sempre chiusi i quadri elettrici	
Scale	Accettabile		
Illuminazione	Basso	Nessuna criticità riscontrata	
Segnaletica	Accettabile	Da effettuare alcune migliorie nell'inserimento della cartellonistica d'emergenza (cfr planimetrie)	
Sistema allarme	Basso		
Stoccaggio prodotti	Accettabile		
Stato delle vie di fuga	Accettabile		
Microclima	Accettabile		
Cassetta di primo soccorso	Basso	Verificare periodicamente contenuto	
Rischio scivolamento	Medio		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 9 0 0 5 1 5 7 0 0 9 2

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it

7.2 Piano di intervento e miglioramento

Intervento/Anomalia	Priorità di intervento	Responsabile dell'intervento	Note
Ripristino ed eliminazione infiltrazioni mensa	Alta	Comune Andora	
Installazione di antiscivolo in corrispondenza di pedane e scale esterne	Alta	Comune Andora /IC	

7.3 Documenti di riferimento

- Registro antincendio