



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : svic80500r@istruzione.it

CAPITOLO 8

RISCHI RELATIVI LE STRUTTURE E PIANO DI INTERVENTO VIA ROMA, STELLANELLO

8.1 Descrizione dell'edificio.....	2
8.2 Piano di intervento e miglioramento.....	4
8.3 Documenti di riferimento	4

3	01/07/2022	<i>Carlo Mosca</i> Carlo Mosca	Michele Formica	Marco Saettone	Claudia Faedo
2	08/11/2021	Laura Bocca	Michele Formica	Marco Saettone	Giovanna Fechino
1	13/04/2021	Laura Bocca	Silvio Peri	Marco Saettone	Giovanna Fechino
N°	DATA	R.S.P.P.	DATORE DI LAVORO	MEDICO COMPETENTE	RLS



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it

8.1 Descrizione dell'edificio



L'edificio, di proprietà comunale, è costituito da un fabbricato in cemento di due piani di cui la scuola occupa la parte sottostante e la parte superiore è a servizio della biblioteca Comunale. La scuola è stata oggetto di recente ristrutturazione per cui è in buone condizioni di conservazione, dispone di spazi molto ampi.

Gli esterni sono limitati e si affacciano direttamente sulla pubblica via, anche il parcheggio di pertinenza non permette un grande affollamento e limita l'accesso alle macchine.

LA copertura dell'edificio è fatta con tetti a spiovente irregolari e non accessibili.

Classificazione della scuola

Classificazione per il rischio incendio

Scuola	Aule	Piani		Aule speciali					Palestra	Area Esterna	Parcheggio	Impianti	
		Fuori terra	Interrati	Laboratori Informatica	Biblioteca	Laboratori vari	Cucine	Sala				Ascensore	Montascale
Croce	3	2	0	0	0	1	0	1	No	Limitata	Ridotto	No	No



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it

	Rischio	Misure di prevenzione	
Stato generale	Accettabile	L'edificio è in buono stato di manutenzione.	
Stato Infissi	Accettabile	Infissi di recente fattura	
Porte e Portoni	Accettabile	L'accesso alla scuola avviene normalmente tramite singolo accesso	
Pavimentazione interna	Accettabile		
Pavimentazione esterna	Media	Spazio limitato e nei pressi del manto stradale	
Impianti elettrici	Media	Tenere sempre chiusi i quadri elettrici	
Scale	Accettabile		
Illuminazione	Basso	Nessuna criticità riscontrata	
Segnaletica	Medio	Da integrare con planimetrie	
Sistema allarme	Basso		
Stoccaggio prodotti	Accettabile		
Stato delle vie di fuga	Accettabile		
Microclima	Accettabile		
Cassetta di primo soccorso	Basso	Verificare periodicamente contenuto	
Rischio scivolamento	Medio		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it

8.2 Piano di intervento e miglioramento

Intervento/Anomalia	Priorità di intervento	Responsabile dell'intervento	Note
Integrare con la segnaletica con le planimetrie d'emergenza	Media	IC	
Revisionare gli estintori	Alta	Comune	

8.3 Documenti di riferimento

- Registro antincendio