



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it

CAPITOLO 4

RISCHI RELATIVI LE STRUTTURE E PIANO DI INTERVENTO SEDE VIA PIAN DI MERULA

4.1 Descrizione dell'edificio	2
4.2 Piano di intervento e miglioramento	4
4.3 Documenti di riferimento.....	4

3	01/07/2022	Carlo Mosca	Michele Formica	Marco Saettone	Claudia Faedo
2	08/11/2021	Laura Bocca	Michele Formica	Marco Saettone	Giovanna Fechino
1	13/04/2021	Laura Bocca	Silvio Peri	Marco Saettone	Giovanna Fechino
N°	DATA	R.S.P.P.	DATORE DI LAVORO	MEDICO COMPETENTE	RLS



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it

4.1 Descrizione dell'edificio



La sede è costituita da due edifici in ambito isolato e recintato con estensione massima di due piani. L'edificio è di recente costruzione con struttura portante in cemento armato e ampi spazi interni inframezzati da tramezze interne. La copertura è composta da tetto a spiovente. La distribuzione verticale è gestita tramite scale interne.

La composizione della zona infanzia prevede una sala centrale da cui si accede all'antisala e all'aula per ogni sezione. Ogni sezione è dotata anche di spazio "notte" e di servizi dedicati.

All'interno della struttura sono presenti anche altri locali tra cui una mensa atta ad accogliere tutta la popolazione scolastica dell'asilo.

Nella palazzina aggregata sono presenti gli uffici amministrativi dell'I.C.

Scuola	Aule	Piani		Aule speciali					Palestra	Area Esterna	Parcheggio	Impianti	
		Fuori terra	Interrati	Laboratori Informatica	Biblioteca	Laboratori vari	Cucine	Sala				Ascensore	Montascale
Sede		2	1	0	0	0	1	4	No	Estesa	Si	Si	No



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it

	Rischio	Misure di prevenzione	
Stato generale	Accettabile	L'edificio è in buono stato di manutenzione.	
Stato Infissi	Accettabile	Infissi di recente fattura	
Porte e Portoni	Accettabile	L'accesso alla scuola avviene/può avvenire tramite accessi (almeno 3)	
Pavimentazione interna	Accettabile		
Pavimentazione esterna	Accettabile	La pavimentazione esterna	
Impianti elettrici	Media		
Scale	Accettabile	Non sono presenti antisdrucchiolo nelle scale interne	
Illuminazione	Basso	Nessuna criticità riscontrata	
Segnaletica	Accettabile		
Sistema allarme	Basso		
Stoccaggio prodotti	Accettabile		
Stato delle vie di fuga	Medio		
Microclima	Medio		
Cassetta di primo soccorso	Basso	Verificare periodicamente contenuto	
Rischio scivolamento	Medio		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) - Tel / Fax 0182 87361-87081 – C. F. 90051570092

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it

4.2 Piano di intervento e miglioramento

Intervento/Anomalia	Priorità di intervento	Responsabile dell'intervento	Note
Installazione paracolpi su radiatori	media	IC/Comune Andora	

4.3 Documenti di riferimento

- Registro antincendio